

Отчет об осмотре

PIN/VIN No. : HCMJBE90P00050138

Отчет № 232108

Дата проверки (dd/MM/yyyy)

22/11/2020

Проверка выполнена: 

Расположение машины в момент проверки

клиента Подробная информация

г.Алматы, ул.Омарова, 8, БЦ Кок-Тобе, эт.5
KAZ MINERALS AKTOGAY TOO

Tel 727 244 03 53

Машина Подробная информация

| Код модели | Название модели | S/N | ИД машины |
|------------|-----------------|--------|-----------|
| JBE90 | ZX870-5G | 050138 | EX251 |

Ограничение времени ежегодной проверки (MM/yyyy)

Моточасы (час)

22372час(ы)

Время с момента поставки

5Год(ы)10Месяц(ы)

Срочный ремонт

Срочный

Статус


Детали повреждены, Требуется незамедлительный ремонт

Результаты общей проверки

Расход масла ежесменно (12 часов) - 7 литров масла. ДВС сапунит. Картанными газами выдавливает обильно масло через переднюю крышку и передний сальник ДВС. ДВС замена или ремонт.



Одобрил



Нормальное: Машина (общим планом)
Общий план



Нормальное: Заводская табличка, прочее
Заводская табличка



Нормальное: Счетчик часов
Счетчик часов




Неисправность: Двигатель
Картерными газами выдовливает сальник..




Неисправность: Двигатель
Моторное масло
Картерными газами выдовило масло с ДВС. Выдовило прокладку поддона ДВС.



Неисправность: Двигатель
Моторное масло
Обильная течь с передней крышки ДВС. Выдовило передний сальник.



Неисправность: Двигатель
Моторное масло
Долили масла 10 литров. ДВС сапунит.



Неисправность: Двигатель
Моторное масло
Долили масла 10 литров. ДВС сапунит.