

Фотографии:





Техническое состояние:

- 1. Передняя и задняя полурамы кронштейны имеют механические повреждения.**
- 2. Износ шарнирных соединений.**
- 3. Электрооборудование требует ревизии и замены, отсутствуют элементы электросетей.**
- 4. Коррозийный износ деталей рамы, имеется коррозия на узлах (гидроцилиндры, РВД, стрела) оборудования.**
- 5. Частично элементы гидравлики отсутствуют (РВД).**
- 6. Сварочные швы имеют трещины.**
- 7. Элементы управления неисправны, имеют повреждения.**
- 8. От длительной консервации не подлежит к восстановлению стояночной, тормозной и противопожарной системы.**
- 9. Утратили свойства резинотехнические изделия.**
- 10. Полный износ шасси, узлов и агрегатов.**

Бланк ценового предложения:

Директору по маркетингу
и логистике Группы KAZ Minerals
Рустемову Н.Х.

от _____
адрес: _____

Ценовое предложение

Прошу Вас реализовать в мой адрес следующее основное средство
_____ по стоимости _____ .

100% предоплату и самовывоз гарантирую.

Контактные данные:

Сот.: _____

Е-мэйл: _____

Подпись

Дата: _____